




Urząd Gminy w Chelmeću
Ul. Papińska 2,
33-395 Chelmeć

Tel. (018) 414 56 10
fax. (018) 414 56 43
e-mail: sekretariat@chelmeć.pl

Chelmeć, 15.09.2010 r.

Znak: ZW.0717- 04/6/10.



Pani
Agata Mężyk
Kierownik Rejonu
Zarząd Dróg Wojewódzkich – Kraków
Rejon Dróg Wojewódzkich
W Nowym Sączu
33-300 Nowy Sącz, ul. Kilińskiego 70

Dotyczy: Zagrożenia związanego z istniejącym osuwiskiem przy drodze wojewódzkiej nr 975 w Kurowie.

W odpowiedzi na pismo z dnia 13.09.2010 r. o znaku: RDWN-421-975-3/10 informuję, że jako reprezentant interesów mieszkańców gminy Chelmeć informuję, że nie dokonała Pani niczego aby przywrócić lub chociaż częściowo usprawnić ruch pojazdów na terenie osuwisk na drogach wojewódzkich podlegających Rejonowi Dróg Wojewódzkich w Nowym Sączu, szczególnie na drodze wojewódzkiej nr 975 w miejscowości Kurów.

To właśnie Pani beczynność spowodowała osunięcie się zboczą góry. Brak jakichkolwiek prac związanych z bieżącym utrzymaniem drogi, w tym przede wszystkim brak dbałości o należyte odwodnienie wspomnianego stoku spowodował podmycie drogi i jej osunięcie. Takie ewidentne zaniechanie w wykonywaniu powierzonych Pani obowiązków na wspomnianym odcinku jezdni przyczynił się do spowodowania zagrożenia dla bezpieczeństwa ludzi korzystających z tej drogi. Na szczęście nikt nie przejeżdżał tym odcinkiem drogi w momencie osunięcia się góry. A przecież osunięcie to można było przewidzieć znacznie wcześniej. Badania geologiczne powinny być przeprowadzone zanim zaistniało zagrożenie, a nie po wystąpieniu katastrofy naturalnej. Chciałbym podkreślić, że zdaniem moich służb i geologów, których prosiłem o opinię, tą katastrofę można było przewidzieć, mało tego można jej było zaradzić przy dołożeniu należytej staranności w bieżącym utrzymaniu tego odcinka drogi. A utrzymanie to było w Pani zakresie obowiązków.



Urząd Gminy w Chelmcu
Ul. Papieska 2,
33-395 Chelmiec

Tel. (018) 414 56 10
fax. (018) 414 56 43
e-mail: sekretariat@chelmiec.pl

Brak jakiegokolwiek działania na tym odcinku drogi nie tylko uniemożliwił ruch pojazdów w kierunku na Gródek nad Dunajcem, ale przede wszystkim istniejące osuwisko na w/w odcinku drogi stanowiło realne zagrożenie dla zdrowia i życia ludzkiego. Wielometrowa przepaść bez jakiegokolwiek obejścia mogła w każdym momencie spowodować powstanie groźnego wypadku komunikacyjnego lub z udziałem pieszych przechodzących obok niej. Prowizoryczne łatwy do demontażu zabezpieczenia w formie dwóch deseczek przed wjazdem na nieistniejącą drogę nie stanowiły żadnego zabezpieczenia przed przypadkowym wjazdem w przepaść.

Brak przejazdu w tym rejonie utrudniał a czasami wręcz uniemożliwiał przejazd karetki pogotowia ratunkowego bądź wozu strażackiego, a to stanowiło - utrzymywane przez beczynność w zakresie braku udroźnienia powyższej drogi - zagrożenie dla osób potrzebujących pomocy.

Zaniechanie działania w tym rejonie drogi skutkowało również ogromnymi stratami materialnymi dla przedsiębiorców, którzy nie mogli przejeżdżać tą drogą, a także dla wszystkich kierowców, którzy byli zmuszeni do długich objazdów wąskimi drogami gminnymi. Brak przywrócenia tej drogi do stanu użytkowania narażał także pieszych, przez znacznie wzmożony ruch, czy też kiedy wąskimi drogami, nie nadającymi się dla takiego ruchu, przejeżdżały duże ciężarówki.

Zastosowane objazdy drogami gminnymi zniszczyły czasami niedawno położone nawierzchnie asfaltowe, narażając gminę Chelmiec na straty liczone w setki tysięcy złotych nie wspominając o najważniejszym tj. bezpośrednim zagrożeniu dla życia mieszkańców korzystających z tych dróg.

Taki problem istnieje oczywiście nie tylko na przedmiotowym odcinku w Kurowie. Podobne problemy są m.in. niemal na całej długości drogi 975 do Gródka nad Dunajcem, droga która usłana jest dziurami i zapadliskami zupełnie wręcz nie zabezpieczonymi stanowi śmiertelne zagrożenia dla wszystkich jej użytkowników. W tym rejonie, m.in. w samym Gródku nad Dunajcem, także istnieją liczne czynne osuwiska, a ruch pomimo nie naprawienia uszkodzonej jezdni odbywa się nieprzerwanie w dalszym ciągu. Dodam, że dla przykładu w miejscowości Lipie urwał się znaczny kawałek przedmiotowej drogi wojewódzkiej 975, pomimo tego, że istnieje w tym miejscu czynne osuwisko i pomimo trwających tam robót budowlano – zabezpieczających ruch pojazdów nie został tam wstrzymany.



Urząd Gminy w Chelmcu
Ul. Papińska 2,
33-395 Chelmec

Tel. (018) 414 56 10
fax. (018) 414 56 43
e-mail: sekretariat@chelmec.pl

W załączeniu przesyłam aktualne zdjęcia z dróg, na których pomimo istnienia osuwisk i braku asfaltu dalej istnieje ruch pojazdów.

WOJCIŁ GMINY


mgr inż. Bernard Stawiarski

Do wiadomości:

1. Komenda Powiatowa policji w Nowym Sączu, ul. Szwedzka 9, 33-300 Nowy Sącz,
2. Prokuratura Rejonowa w Nowym Sączu, ul. Paderewskiego 26, 33-300 Nowy Sącz,
3. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków