




Urząd Gminy w Chełmciu
Ul. Papieska 2,
33-395 Chełmiec

Tel. (018) 414 56 10
fax. (018) 414 56 43
e-mail: sekretariat@chelmiec.pl

Chełmiec, 15.09.2010 r.

Znak: ZW.0717- 04/7/10



Pan
Andrzej Wcisło
p.o. Z-ca Dyrektora
ds. Utrzymania
Zarząd Dróg Wojewódzkich w
Krakowie
ul. Głowackiego 56
30-085 Kraków

Dotyczy: Zagrożenia związanego z istniejącym osuwiskiem przy drodze wojewódzkiej nr 975 w Kurowie.

W odpowiedzi na pismo z dnia 13.09.2010 r. o znaku: ZDW-DU-1-613-17/10 informuję, jako reprezentant interesów mieszkańców gminy Chełmiec informuję, że brak przejazdu przez drogę wojewódzka 975 w rejonie Kurowa stwarza nie tylko ogromne problemy techniczne dla mieszkańców gminy Chełmiec z rejonów wsi Dąbrowa, Ubiad, Klimkówka, Librantowa, Wola Marcinkowska i dla wszystkich użytkowników wspomnianej drogi, ale przede wszystkim istniejące osuwisko na w/w odcinku drogi stanowiło realne zagrożenie dla zdrowia i życia ludzkiego. Wielometrowa przepaść bez jakiegokolwiek obejścia mogła w każdym momencie spowodować powstanie groźnego wypadku komunikacyjnego lub z udziałem pieszych przechodzących obok niej. Prowizoryczne łatwe do demontażu zabezpieczenia w formie dwóch deseczek przed wjazdem na nieistniejącą drogę nie stanowiły żadnego zabezpieczenia przed przypadkowym wjazdem w przepaść. Brak przejazdu w tym rejonie utrudniał a czasami wręcz uniemożliwiał przejazd karetki pogotowia ratunkowego bądź wozu strażackiego, a to stanowiło - utrzymywane przez bezczynność w zakresie braku udroźnienia powyższej drogi - zagrożenie dla osób potrzebujących pomocy.

Brak jakichkolwiek prac ze strony Zarządcy drogi, związanych z bieżącym utrzymywaniem drogi, w tym przede wszystkim brak dbałości o należyte odwodnienie wspomnianego stoku spowodował podmycie drogi i jej osunięcie. Badania geologiczne powinny być przeprowadzone zanim zaistniało zagrożenie, a nie po wystąpieniu katastrofy naturalnej. Chciałbym podkreślić, że po zdaniem moich służb i geologów, których prosiłem o



Urząd Gminy w Chelmcu
Ul. Papieska 2,
33-395 Chelmiec

Tel. (018) 414 56 10
fax. (018) 414 56 43
e-mail: sekretariat@chelmiec.pl

opinię, tą katastrofę można było przewidzieć, mało tego można jej było zaradzić przy dołożeniu należytej staranności w bieżącym utrzymaniu tego odcinka drogi.

Zaniechanie działania w tym rejonie drogi skutkowało również ogromnymi stratami materialnymi dla przedsiębiorców, którzy nie mogli przejeżdżać tą drogą, a także dla wszystkich kierowców, którzy byli zmuszeni do długich objazdów wąskimi drogami gminnymi. Brak przywrócenia tej drogi do stanu użytkowania narażał także pieszych, przez znacznie wzmożony ruch, czy też kiedy wąskimi drogami, nie nadającymi się dla takiego ruchu, przejeżdżały duże ciężarówki.

Zastosowane objazdy drogami gminnymi zniszczyły czasami niedawno położone nawierzchnie asfaltowe w miejscowościach na terenie gminy Chelmiec narażając gminę Chelmiec na straty liczone w setki tysięcy złotych nie wspominając o najważniejszym tj. bezpośrednim zagrożeniu dla życia mieszkańców gminy Chelmiec i wszystkich użytkowników tych dróg.

Taki problem istnieje oczywiście nie tylko na przedmiotowym odcinku w Kurowie. Podobne problemy są m.in. niemal na całej długości drogi 975 do Gródka nad Dunajcem, droga która usłana jest dziurami i zapadliskami zupełnie wręcz nie zabezpieczonymi stanowi śmiertelne zagrożenia dla wszystkich jej użytkowników. **W tym rejonie także istnieją liczne czynne osuwiska, a ruch pomimo nie naprawienia uszkodzonej jezdni odbywa się nieprzerwanie w dalszym ciągu.** Dodam, że dla przykładu w miejscowości Lipie urwał się znaczny kawałek przedmiotowej drogi wojewódzkiej 975, pomimo tego, że istnieje w tym miejscu czynne osuwisko i pomimo trwających tam robót budowlano – zabezpieczających ruch pojazdów nie został tam wstrzymany.

W załączeniu przesyłam aktualne zdjęcia z dróg, na których pomimo istnienia osuwisk i braku asfaltu dalej istnieje ruch pojazdów.

WÓJTA GMINY

mgr inż. Bernard Stawiarowski