

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Naprawa wentylacji i klimatyzacji I-sze piętro i poddasza w budynku Urzędu Gminy w Chełmcu					
1	KNR 2-17 0205-01 analogia	Przeгляд konserwacyjny zespołu wentylacji i jego czyszczenie mechaniczne	usł		
	1		usł	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR 2-17 0205-01 analogia	Przeгляд konserwacyjny agregatu chłodniczego	usł		
	1		usł	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR 2-17 0205-01 analogia	Napełnienie układu czynnikiem R417	usł		
	1		usł	1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNR 2-17 0205-01 analogia	Odkazanie zespołu wentylacyjnego	usł		
	1		usł	1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNR 7-08 analogia	Diagnostyka stanu instalacji	usł		
	1		usł	1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNR 2-17 0205-01 analogia	Klimatyzator agregat chłodniczy - jednostka zewnętrzna	kpl		
	1		kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNR 2-17 0140-01 analogia	Anemostat nawiewny CKT- 200 mm	szt.		
	4		szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
8	KNR 2-16 0201-02	Isolacja o grubości do 50 mm elementami z wełny mineralnej kanałów wentylacyjnych 0.4*0.6*20	m ²		
			m ²	4.800	
				RAZEM	4.800