

ZAKRES ROBÓT GOK KLĘCZANY

KLĘCZANY

1. Przemurowanie kominów nad połacią dachową z cegły klinkierowej.
2. Remont konstrukcji dachu, wraz z malowaniem pokrycia.
3. Wymiana obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych.
4. Wymiana stolarki. /na części obiektu/.
5. Cyklinowanie i lakierowanie parkietu /na części budynku/.
6. Wymiana instalacji elektrycznej i osprzętu /na fragmencie/.
7. Roboty malarskie i wykończeniowe.
8. Remont schodów zewnętrznych